

## Fertigungsverfahren

# Hauptgruppen nach DIN 8580

<b>1.</b> Urformen	<b>2.</b> Umformen	<b>3.</b> Trennen	<b>4.</b> Fügen	<b>5.</b> Beschichten	<b>6.</b> Stoffeigenschaften ändern
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
<b>Schaffen der Form</b>	<b>Änderung der Form</b>				<b>Änderung der Stoff-Eigenschaften</b>